



Запрещенные Госстандартом к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь СМС

№ п/п	Фото	Продукция	Предписание Госстандарта	Выявленные нарушения
1.		<p>Стиральный порошок для белых тканей «Wirek White»</p> <p>Производитель «ZW «AGRO Schemat» Sp.z o.o.», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1233</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (71,9±3,0) % для стирального порошка для белых тканей «Wirek White». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
2.		<p>Стиральный порошок универсальный «Gaska Universal»</p> <p>Производитель «MILWA POLSKA 1871» Sp. z o.o. Sp.k.», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1234</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (5,0±0,2) % для стирального порошка универсального «Gaska Universal». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>

3.		<p>Стиральный порошок для цветных тканей «Gaska color»</p> <p>Производитель «MILWA POLSKA 1871» Sp. z o.o. Sp.k), Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1234</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (6,4±0,3) % для стирального порошка для цветных тканей «Gaska color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
4.		<p>Жидкость для стирки цветных тканей «Pergel Color»</p> <p>Производитель «Garchem Garczarek», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1233</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (22,9±1,0) % для жидкости для стирки цветных тканей «Pergel Color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>

5.



Гель для стирки цветных тканей «Wirek Color»

Производитель  
«ZW «AGRO CHEMAT»  
Sp.z o.o.», Республика  
Польша


Импортеры продукции на  
территорию РБ  
ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"

Предписание  
06-18-13/1232

Дата введения  
меры  
19.09.2021

По результатам проверки установлено, что изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил: (191±5) мм для геля для стирки цветных тканей «Wirek Color». Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности. Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил: (38,2±1,6) % для геля для стирки цветных тканей «Wirek Color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.

6.



Универсальный гель для стирки тканей «Wirek Universal»

Производитель  
«ZW «AGRO СHEMAT»  
Sp.z o.o.», Республика  
Польша

Импортеры продукции на  
территорию РБ  
ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"

Предписание  
06-18-13/1232

Дата введения  
меры  
19.09.2021

По результатам проверки установлено, что изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил  $(188 \pm 4)$  мм для универсального геля для стирки тканей «Wirek Universal». Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности. Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил:  $(35,0 \pm 1,5)$  % для универсального геля для стирки тканей «Wirek Universal». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.

7.



Жидкое моющее средство для стирки цветных тканей «Wirek Automat Color»

Производитель «ZW «AGRO Schemat» Sp.z o.o., Республика Польша

Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛИМ-ТРЕСТ2"

Предписание 06-18-13/1232

Дата введения меры 19.09.2021

По результатам проверки установлено, что изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (193±5) мм для жидкого моющего средства для стирки цветных тканей «Wirek Automat Color». Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности. Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил: (42,2±1,8) % для жидкого моющего средства для стирки цветных тканей «Wirek Automat Color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной нормы вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.